



# Avis de discontinuation

Pr Ondansétron injection USP

Cher client,

Sandoz Canada désire vous informer que le produit suivant ne sera plus disponible. Veuillez noter qu'un produit de remplacement est disponible ci-dessous. Nous nous excusons de tout inconvénient que cela pourrait occasionner.

## PRODUIT DISCONTINUÉ:

CODE SANDOZ	DESCRIPTION	CUP	DIN
11150	Ondansétron injection USP 2mg/mL 10x2mLF	0 57513 11150 1	02279428

## PRODUIT ALTERNATIF:

CODE SANDOZ	DESCRIPTION	CUP	DIN
44045669	Chlorhydrate d'Ondansétron dihydraté injection 2mg/mL 5x2mLA	0 57513 21461 5	02274418

Pour plus d'informations, veuillez communiquer avec votre gérant(e) régional(e) des ventes Sandoz ou téléphoner au service à la clientèle au 1-800-361-3062.

Merci de votre compréhension.